

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25253	71-PCV-20218	Indaver		01/25

Vanne				
Marque		Modele		Numero de serie
Ari		Zedox 123		806332993
DN	PN	SS/DS	Classe	
100	16	SS	4	
Type de raccord			CV/KV	
LUG			90 degrees	

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Air Torque	SC00450-5U	SE	non
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	Oui		NF
Tension		Tarage	
		8 bar max	

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
N/A			
Reglage	Pression	24V	

Travaux effectues

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- remplacement siège
- rectification siège/clapet
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Démontage remontage Sylvain L.
Testée par: A. Petrisinec (air-6bar) le 26/01/25

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Axe vanne abimé mais aucun impact sur le fonctionnement de la vanne.
Moteur rempli d'eau. Vérifier si possibilité de la monter différemment sur la ligne.



