

| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
|---------------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| DC26034 | 2124-VC-8100 | Biowanze | | SD26 |

| Vanne | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--|
| Marque | Modèle | Numéro de série | | |
| EMERSON | 8580 | EU03536382 | | |
| DN | PN | SS/DS | Classe | |
| 80 | 40 | SS | | |
| Type de raccord | | CV/KV | | |
| Wafer | | Cv275 | | |

| Moteur | | | | |
|----------------|----------------------|--------|---------------|--|
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course | |
| fisher | 1052-33 | SE | | |
| Type de moteur | Électrovanne tension | | NO/NF | |
| Pneumatique | | | | |
| Tension | | Tarage | | |

| Positionneur | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|--|
| Marque | Modèle | Recopieur | Test | |
| fisher | DVC2000 | | | |
| Réglage | Pression | 24V | | |

| Travaux effectués |
|-------------------|
| |

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision**

Positionneur OK mais repasse légèrement.
A remplacer prochain entretien.

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



