

| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
|---------------|--------------|----------|-----------------|---------------|
| DC26033 | 2122-VC-1901 | Biowanze | | SD26 |

| Vanne | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--|
| Marque | Modèle | Numéro de série | | |
| EMERSON | GX | | | |
| DN | PN | SS/DS | Classe | |
| 40 | 40 | SS | 4 | |
| Type de raccord | | CV/KV | | |
| Brides | | | | |

| Moteur | | | | |
|----------------|----------------------|-------|---------------|--|
| Marque | Modèle | SE/DE | Fin de course | |
| fisher | 225 | | | |
| Type de moteur | Électrovanne tension | | NO/NF | |
| Pneumatique | | | | |
| Tension | | | Tarage | |
| | | | 3-6 | |

| Positionneur | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|--|
| Marque | Modèle | Recopieur | Test | |
| fisher | DVC2000 | | OK | |
| Réglage | Pression | 24V | | |
| 4-20 | | | | |

| Travaux effectués |
|-------------------|
| |

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Bon état intérieur mais mauvais état extérieur.
Siège clapet OK
Prévoir remplacement des ressorts actionneurs

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



