

| Tag DC Valves | Tag Client    | Client   | Autre reference | Date révision |
|---------------|---------------|----------|-----------------|---------------|
| DC26011       | 1-LAE41-AA301 | Biowanze |                 | SD26          |

| Vanne           |           |                 |        |  |
|-----------------|-----------|-----------------|--------|--|
| Marque          | Modèle    | Numéro de série |        |  |
| HORA            | Injecteur |                 |        |  |
| DN              | PN        | SS/DS           | Classe |  |
| 25/80           | 250       | SS              | 4      |  |
| Type de raccord |           | CV/KV           |        |  |

| Moteur         |                      |       |               |
|----------------|----------------------|-------|---------------|
| Marque         | Modèle               | SE/DE | Fin de course |
| Hora           | PAN-1080-0100        | SE    |               |
| Type de moteur | Électrovanne tension |       | NO/NF         |
| Pneumatique    |                      |       | NO            |
| Tension        | Tarage               |       |               |
|                | 1.5-3 bar            |       |               |

| Positionneur |          |           |      |
|--------------|----------|-----------|------|
| Marque       | Modèle   | Recopieur | Test |
| Siemens      | PS2      |           |      |
| Réglage      | Pression | 24V       |      |

| Travaux effectués |
|-------------------|
|                   |

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Remplacement buse d'injection (fourni par biowanze)
- Nouveau tubing inox + raccords
- Fourniture ecrou de buse
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

#### Autres travaux a effectuer

#### Remarques / À prévoir pour prochaine revision

#### Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date





