

| Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date révision |
|---------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| DC25196       |            | Beneo  |                 |               |

| Vanne           |    |         |                 |  |
|-----------------|----|---------|-----------------|--|
| Marque          |    | Modèle  | Numéro de série |  |
| ARI             |    | 3-voies |                 |  |
| DN              | PN | SS/DS   | Classe          |  |
| 200             | 25 | DS      | 4               |  |
| Type de raccord |    | CV/KV   |                 |  |
| Brides          |    |         |                 |  |

| Moteur         |                      |        |               |
|----------------|----------------------|--------|---------------|
| Marque         | Modèle               | SE/DE  | Fin de course |
| ARI            | DP34                 | SE     | non           |
| Type de moteur | Électrovanne tension |        | NO/NF         |
| Pneumatique    |                      |        | NO            |
| Tension        |                      | Tarage |               |

| Positionneur |          |           |      |
|--------------|----------|-----------|------|
| Marque       | Modèle   | Recopieur | Test |
| Siemens      | PS2      |           |      |
| Réglage      | Pression | 24V       |      |

| Travaux effectués |
|-------------------|
|-------------------|

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- rectification siège/clapet
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

#### Autres travaux a effectuer

#### Remarques / À prévoir pour prochaine revision

#### Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date



